



Kościół Św. Katarzyny w Krakowie - bezwieżowa bazylika będąca jednym z największych gotyckich kościołów Krakowa.

W 1995 r. w kościele p.w. św. Katarzyny wykonaliśmy konserwację pięciu dużych (3,5 x 4,5 m), barokowych obrazów z cyklu przedstawiającego żywot św. Augustyna. W obrazach tych zastosowaliśmy samonapinające krosna aluminiowe.

Przeprowadziliśmy również konserwację ośmiu oryginalnych barokowych ram do obrazów z tego cyklu (uzupełnienie 30% drewna, pełna rekonstrukcja monochromii i złocień).

W tzw. kaplicy węgierskiej przeprowadziliśmy w 1995 r. konserwację XVIII-wiecznego ołtarza głównego. W latach 1996-97 konserwacji poddana została gotycka kamieniarka kaplicy. Wykonaliśmy również wymiany i naprawy tynków.

W 1996 r. przeniesienie i konserwacja dębowego, neogotyckiego ołtarza bocznego w kościele. W latach 2000-2001 przeprowadziliśmy konserwację XIV-wiecznych wątków ceglanych oraz kamieniarki na elewacjach absydy kościoła.