



Klasztor Karmelitanek Bosych przy ul. Kopernika 44 w **Krakowie** - barokowy zespół klasztorny.

W latach 1997 - 99 poddaliśmy konserwacji wykonaną w czarnym marmurze kamieniarkę na dziedzińcu przed klasztorem.

Przeprowadziliśmy konserwację otaczającego dziedziniec klasztorny muru z malowanymi we wnękach unikalnymi XVIII-wiecznymi stacjami drogi krzyżowej, gdzie zamiast poszczególnych scen przedstawione zostały na tle obłoków „Arma Christi”- Narzędzia Męki Pańskiej.

W latach 2000 - 2001 konserwacja barokowego, drewnianego wystroju kościoła: ołtarzy bocznych, ambony i chóru. Odsłonięta została spod przemalowań i częściowo zrekonstruowana pokrywająca je marmoryzacja.

W latach 2002 - 2003 przeprowadziliśmy konserwację wyposażenia zakrystii (obrazy sztalugowe, drewniane boazerie, meble, detale kamieniarskie).

