



Barbakan w Krakowie - XV-wieczna budowla obronna broniąca Bramy Floriańskiej w zespole średniowiecznych murów obronnych Krakowa.

Prowadzone przez Firmę w latach 2000-2005 prace rozpoczęliśmy od ustalenia przyczyn postępujących zniszczeń tej unikatowej ceglanej budowli obronnej oraz opracowania metod jej konserwacji. Następnie wykonaliśmy kotwienie i zespolenie rozwarstwionych partii murów obwodowych, sklejenie pęknięć wieżyczek barbakenu, konserwację ceglanych elewacji zewnętrznych, konserwację ceglanych ścian ganków straży, izolację poziomą dziedzińca i wymianę jego nawierzchni brukowej, odsłonięcie, konserwację i rekonstrukcję średniowiecznych murów przedbramia bramy kleparskiej oraz filarów mostu. Wykonaliśmy również drewniany most kleparski i przesunęliśmy stok fosy.

