



Krużganki wokół wirydarza **klasztoru Dominikanów w Krakowie**, rozbudowywane od XIII wieku.

W latach 2012 – 2013 przeprowadziliśmy kompleksową konserwację krużganków. Towarzyszyły jej badania z zakresu historii sztuki, kwerenda archiwalna, badania architektoniczne, archeologiczne, geofizyczne i laboratoryjne. Wykonana została konserwacja wątków kamiennych, ceglanych i tynków, malowidła ściennego, kamiennych detali architektonicznych, kamieniarki i szklenia witrażowego okien, osuszenie ściany zachodniej krużganka, konserwacja i uzupełnienie płyt posadzki, konserwacja 89 nagrobków i epitafiów, zespołu barokowych obrazów na płótnie oraz stolarki drzwiowej.

